



AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

organizační složka státu

Středisko Havlíčkův Brod

Husova 2115, 580 01 Havlíčkův Brod

Ludvík Král
Wolkerova 24
405 01 Děčín 2

Václav Rezek
Litoměřická 12/102
405 01 Děčín 3

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka
604/ 02

Vyřizuje/ linka
V.Hlaváč

Havlíčkův Brod
4.7.2002

Věc: Posouzení ochranného krytu izolátoru „OKI 1“ a „OKI 2“

Na základě vaší žádosti jsme provedli opětovné posouzení upraveného prototypu ochranného krytu izolátoru „OKI 1“ a „OKI 2“. Rovněž toto posouzení jsme provedli společně s kolegou P. Křížkem, který je Ministerstvem ŽP pověřeným řešitelem problematiky ochrany ptáků na sloupech VN.

Dle našeho názoru byla doporučení uvedená v našem předchozím stanovisku plně akceptována. K současné podobě krytu nemáme již žádné další připomínky a doporučujeme jej k praktickému používání.

Ing. Václav Hlaváč
vedoucí střediska

Na vědomí: Pavel Křížek, Ochrana fauny Votice

Tel : 0451/429494
Fax : 0451/425007
e-mail: aopkhh@seznam.cz

Bankovní spojení:
ČNB Praha 1

IČO: 62933591
č.ú. 18228-011/0710



AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

organizační složka státu

Středisko Havlíčkův Brod

Husova 2115, 580 01 Havlíčkův Brod

Ludvík Král
Wolkerova 24
405 01 Děčín 2

Václav Rezek
Litoměřická 12/102
405 01 Děčín 3

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka
479/ 02

Vyřizuje/ linka
V.Hlaváč

Havlíčkův Brod
31.5.2002

Věc: Posouzení ochranného krytu izolátoru „OKI 1“ a „OKI 2“

Na základě vaší žádosti jsme provedli posouzení dodaného prototypu ochranného krytu izolátoru „OKI 1“ a „OKI 2“. Toto posouzení jsme provedli společně s kolegou P. Křížkem, který je Ministerstvem ŽP pověřeným řešitelem problematiky ochrany ptáků na sloupech VN. Na základě tohoto posouzení Vám zasíláme toto společné stanovisko:

Dle našeho názoru jde o perspektivní ochranný prvek, který by měl v případě dostatečné životnosti spolehlivě zajistit bezpečnost dosedajících ptáků. Kryty „OKI 1“ a „OKI 2“ by zároveň měly odstraňovat hlavní negativa dosud používaných plastových doplňků.

Ke spolehlivému zabezpečení i pro větší druhy ptáků doporučujeme prodloužit ramena krytu tak, aby vodič byl zakryt do vzdálenosti min. 50-55 cm od osy izolátoru. Dále doporučujeme prověřit způsob upínání krytů tak, aby byla dosažena maximální jednoduchost montáže a aby byla zajištěna maximální životnost upínacích pásek. (Pokud by garantovaná životnost pásek byla nižší než životnost krytů, je nutné stanovit termíny pro výměny upínacích pásek).

Při respektování uvedených připomínek je možné posuzovaný typ plastového krytu izolátoru považovat za významný posun v řešení problematiky ochrany ptáků na sloupech VN.

Pokud kryty „OKI 1“ a „OKI 2“ splní i požadavky provozní a pokud bude garantována jejich dostatečná životnost, je možné je doporučit pro praktické používání.

Ing. Václav Hlaváč
vedoucí střediska

Na vědomí: Pavel Křížek, Ochrana fauny Votice

Tel : 0451/429494
Fax : 0451/425007
e-mail: aopkhhb@seznam.cz

Bankovní spojení:
ČNB Praha 1

IČO: 62933591
č.ú. 18228-011/0710